


Checkliste zum Schutz vor Kohlenmonoxid




CO-Vergiftung vermeiden

Schornsteine, Öfen, Kamine, Gas-, Öl- und Pelletheizungen regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüfen lassen. Niemals einen Grill, Heizpilz oder Katalytofen in Innenräumen betreiben.

CO-Melder zuhause installieren

CO-Melder sollten in allen Räumen mit Kamin, Ofen, Ölheizung bzw. Gastherme installiert werden, aber auch in allen Aufenthalts- und Schlafräumen.



Typische CO-Quellen



Woran erkennt man eine CO-Vergiftung?



Erste Symptome:

- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Schwächegefühl
- Übelkeit, Erbrechen

Symptome einer schweren CO-Vergiftung:

- Orientierungsstörungen
- Bewusstseinsstörung
- Krampfanfall
- Angina Pectoris
- Herzrhythmusstörungen
- Atemnot
- Lungenödem
- EKG Veränderungen

Was tun, wenn der CO-Melder alarmiert?



CO

1. Öffnen Sie Türen und Fenster, sofern möglich.
2. Verlassen Sie mit allen anwesenden Personen sofort das Gebäude
3. Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon mit.
4. Rufen Sie Feuerwehr / Rettungsdienst unter dem Notruf 112.
5. Warten Sie draußen auf die Einsatzkräfte.
6. Informieren Sie weitere Bewohner / Nachbarn über die Gegensprechanlage oder telefonisch. Gehen Sie nicht wieder zurück ins Haus.